


COKOLINIO PROFILIO JUNGTYS SMART 310



NAUDA:

Šie plastikiniai jungikliai skirti sujungti aliuminio pamatų profilio tęsinio taškus termoizoliacinėse kompozicinėse sistemose.

Profilis	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Pakuotėje (vnt)
SMART 310	20	35	100

PRIVALUMAI:

Užtikrina ilgalaikį ryšį tarp pagrindo profilių. Paprasta ir greita naudoti. Padeda išvengti plyšių atsiradimo užbaigimo paviršiuje, dengiančiame jungimo taškus.

SAUGOJIMAS:

Laikykite sausoje vietoje ir apsaugokite nuo ilgalaikės tiesioginės saulės šviesos ir per didelio šilumos poveikio.

VALDYMAS IR ATSARGUMAS:

Saugumas pirmiausia: visada dėvėkite atitinkamą saugos įrangą manipuliuodami ir montuodami jungiklius.

Vengti jėgos: nekiškite jungiklių per prievarta; tai gali sukelti pažeidimų arba neveiksmingus ryšius.

Tikrinkite suderinamumą: įsitikinkite, kad jungikliai yra suderinami su konkrečiu pamatų profilio tipu ir dydžiu, kurio naudojate.

Vengkite cheminės ekspozicijos: PVC gali būti jautrus tam tikroms chemijoms. Laikykite jungiklius toli nuo korozinių medžiagų, o jei jie patenka į kontaktą su bet kuriais chemikalais, nedelsdami išvalykite.

MEDŽIAGA:

PVC (Polivinilchloridas).

Išsamus tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių tvarkymo, laikymo ir montavimo vadovas SMART

Laikydami šią rekomendaciją, galite užtikrinti savo tinkuojamų fasadų šiltinimo sistemoms profilių SMART ilgaamžiškumą ir optimalų veiksmingumą.

LAIKYMO REKOMENDACIJOS

- **Padėtis** : Nepriklausomai nuo tipo, profiliai visada turi būti laikomi horizontaliai, kad būtų išvengta deformacijos ar bet kokio lipniųjų jungčių susilpnėjimo.
- **Aplinka ir sąlygos**: Sausa laikymo aplinka yra labai svarbi. Apsaugokite profilius nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, didelio karščio ir mechaninių trikdžių. Siekiant optimalių rezultatų, laikymo temperatūra turi būti nuo -5°C iki +40°C.
- **Laikymo trukmė**: laikykite maksimalios 18 mėnesių laikymo trukmės, kad būtų optimalus tinkamumo laikas.
- **Cheminis poveikis**: įsitikinkite, kad saugojimo vietoje nėra jokių agresyvių cheminių medžiagų ar tirpiklių, galinčių pažeisti profilio medžiagą.

TVARKYMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- **Apsauginė įranga**: Tvarkydami ir montuodami profilius visada mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir naudokite akinius.
- **Saugus perkėlimas**: naudokite teisingus kėlimo ir transportavimo būdus, kad išvengtumėte nereikalingo profilių lenkimo, vilkimo ar deformacijos. Dideliais kiekiais gabenkite krautuvu arba padėklų vežimėliu.
- **Įrankio naudojimas / pakeitimai**: bet kokiems koregavimams ar pakeitimams naudokite švarius, aštirus ir dezinfekuotus įrankius, kad išvengtumėte galimos žalos ar nelygių kraštų.
- **Valymo taisyklės**: jei profilis susitepa, švelniai nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite visiškai išdžiūti. Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių valiklių.
- **Paviršiaus paruošimas**: prieš montuodami įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių, riebalų ar kitų teršalų, kad būtų geresnis sukibimas ir ilgaamžiškumas.
- **Aplinkos montavimo sąlygos**: profilį visada montuokite esant +5°C ir +40°C temperatūrai. Venkite montavimo esant ekstremalioms oro sąlygoms, tokioms kaip stiprus lietus, stiprus vėjas ar šalnos.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- **Medžiagų atliekos**: Medžiagų likučius išmeskite pagal EAK 101103 senoms stiklo pluošto medžiagoms arba EAK 170904 – mišrioms statybos ir griovimo atliekoms. Tinkamas atliekų šalinimas yra būtinas aplinkos tvarumui užtikrinti.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS IR SUDERINAMUMAS

- **Medžiagos sudėtis**: atkreipkite dėmesį į konkrečias medžiagas, naudojamas profilių konstrukcijoje, nes tai gali turėti įtakos jų izoliacijos galimybėms, ilgaamžiškumui ir tinkamumui konkrečioms projektams.
- **Dydis ir matmenys**: tikslaus profilių dydžio ir matmenų žinojimas gali padėti tiksliai planavimui ir naudojimui.
- **Laikomoji galia**: kai kurie profiliai gali turėti laikomąją galią, kurios negalima viršyti montuojant ar naudojant.